

## SFC 節電対策基礎データ把握等調査 実施状況

### 教室使用実態調査

7月1～7日に、授業終了後の教室を中心に、室内温度、照明の点灯、冷房機の使用状況、窓の開閉状況、AV機器の使用状況に関する調査を行いました。

併せて、教室設備調査や電気使用機器消費電力調査を行っています。

### 蛍光灯間引き実態調査

7月19～21日に、教室における蛍光灯の間引き状況と照度に関する調査を行いました。

### アンケート調査


7月中下旬に、パソコンや特別教室の利用状況に関するアンケート調査を行いました。

### 節電対策の効果把握調査（打ち水）

7月22日に、Ω棟とメディアセンターの間で地下水の放水（約23分間、約3000L）を行い、効果把握予備調査を行いました。



放水状況



放水前の地面の温度分布

### 節電対策の効果把握調査（窓フィルム）

8月9日に 館2階の窓の一部に遮熱フィルムの貼付を行い、効果把握調査を開始しました。



館 窓フィルム貼付場所



窓フィルム貼付施工状況